



Institución Educativa Municipal “EL CAMPANERO”

Decreto 0372 del 26 de Agosto de 2003

Resolución No 1814 del 21 de Abril de 2025

NIT: 814002486-8 DANE: 252001001603

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES POR SEDES: AÑO 2026

SEDE	CENTRO	
PRIORIDAD	PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO ESCOLAR (PGIRE)	PLAN DE MANTENIMIENTO
sí	Dotación del recipiente para el botiquín 	7 tejas de eternit de 2m para preescolar y pintura. 
SI	Las gradas en la nueva construcción representan un riesgo por el diseño y les hace falta la cinta antideslizante. 	Rótulos de los baños de niños, niñas, restaurante, salón de informática, dirección y salones de clase. 



Institución Educativa Municipal “EL CAMPANERO”

Decreto 0372 del 26 de Agosto de 2003

Resolución No 1814 del 21 de Abril de 2025

NIT: 814002486-8 DANE: 252001001603

SI	Dotación de los elementos del botiquín escolar y restaurante escolar. 	El arreglo de la caja atrapa grasa del restaurante. 
SI	Capacitación para el buen uso de los extintores.	Organizar la zona de aseo y colocar escobas y traperos en el lugar correspondiente. 



Institución Educativa Municipal “EL CAMPANERO”

Decreto 0372 del 26 de Agosto de 2003

Resolución No 1814 del 21 de Abril de 2025

NIT: 814002486-8 DANE: 252001001603

Cierre de la planta física de la parte posterior, para evitar las heces de los animales que entran y pueden ocasionar infecciones, plagas.



SI



Encaletar la instalación eléctrica parte posterior del restaurante y oficina de orientación escolar.





Institución Educativa Municipal “EL CAMPANERO”

Decreto 0372 del 26 de Agosto de 2003

Resolución No 1814 del 21 de Abril de 2025

NIT: 814002486-8 DANE: 252001001603

SI	Colocar pasamanos en las gradas. 	Arreglar bordes de las mesas del restaurante escolar. 
SI	Evaluar las condiciones de riesgo del talud ubicado en la parte posterior del restaurante escolar y la zona de juegos. 	Pavimentar el andén de alrededor de la escuela porque están deteriorados, como también la gradería.    



Institución Educativa Municipal “EL CAMPANERO”

Decreto 0372 del 26 de Agosto de 2003

Resolución No 1814 del 21 de Abril de 2025

NIT: 814002486-8 DANE: 252001001603

		
SI	Pintura verde para el punto de encuentro. 	Techo en el pasillo desde la sala de profesores hasta la biblioteca. 
SI	Recarga de extintores.	Arreglo de la puerta de la cancha, puesto que se encuentra la bisagra desprendida y se puede caer.



Institución Educativa Municipal “EL CAMPANERO”

Decreto 0372 del 26 de Agosto de 2003

Resolución No 1814 del 21 de Abril de 2025

NIT: 814002486-8 DANE: 252001001603

		
SI	Encaletar la instalación eléctrica parte posterior del restaurante y oficina de orientación escolar. 	Arreglo de las puertas entrada principal y sección primaria, porque en parte inferior están en mal estado por el óxido. 



Institución Educativa Municipal “EL CAMPANERO”

Decreto 0372 del 26 de Agosto de 2003

Resolución No 1814 del 21 de Abril de 2025

NIT: 814002486-8 DANE: 252001001603

		
SI	Encaletar instalación eléctrica en pasillo del bloque de bachillerato. 	Limpieza permanente de los canales de las aulas de secundaria que generan humedad e inundaciones. 



Institución Educativa Municipal “EL CAMPANERO”

Decreto 0372 del 26 de Agosto de 2003

Resolución No 1814 del 21 de Abril de 2025

NIT: 814002486-8 DANE: 252001001603

SI	Instalar alarma de evacuación.	Limpieza en la parte posterior de las aulas de sexto, biblioteca, cafetería, aula y cafetería, dado que la hierba genera humedad, dañando la infraestructura y ocasiona daño a la salud de los estudiantes.  
-----------	---------------------------------------	---



Institución Educativa Municipal “EL CAMPANERO”

Decreto 0372 del 26 de Agosto de 2003

Resolución No 1814 del 21 de Abril de 2025

NIT: 814002486-8 DANE: 252001001603

		
SI	Organizar materiales de construcción y escombros en lugares que no sean de zona común de los niños. 	Humedad en la sala de profesores, en el aula de los grados 2° y 3°. 



Institución Educativa Municipal “EL CAMPANERO”

Decreto 0372 del 26 de Agosto de 2003

Resolución No 1814 del 21 de Abril de 2025

NIT: 814002486-8 DANE: 252001001603

		
SI	Arreglo de malla en las canchas.	Arreglo de malla en las canchas. 
SI	Tapar el tanque de agua en forma segura para que los niños no lo puedan abrir o colocarlo en un lugar retirado de los estudiantes. (O colocar en otro lugar donde estudiantes no tengan acceso).	Pintura para las aulas de clase y limpieza de ventanales. (Están llenas de telarañas)



Institución Educativa Municipal “EL CAMPANERO”

Decreto 0372 del 26 de Agosto de 2003

Resolución No 1814 del 21 de Abril de 2025

NIT: 814002486-8 DANE: 252001001603

		 
SI	Arreglar la caja en la entrada de la oficina, porque cuando se pisa la tapa se levanta. 	Escribir el nombre de Institución Educativa Municipal El Campanero. 
SI	El techo que se encuentra cerca a la caseta del conserje está muy bajo representando peligro para los estudiantes. (Puede ocasionar accidentes en los rostros de los	




Institución Educativa Municipal “EL CAMPANERO”

Decreto 0372 del 26 de Agosto de 2003

Resolución No 1814 del 21 de Abril de 2025

NIT: 814002486-8 DANE: 252001001603

	estudiantes como cortaduras en la cara o daño en los ojos. 	
SI	Actualizar planos de infraestructura escolar, principalmente de las sedes donde se ha construido. 	



Institución Educativa Municipal “EL CAMPANERO”

Decreto 0372 del 26 de Agosto de 2003

Resolución No 1814 del 21 de Abril de 2025

NIT: 814002486-8 DANE: 252001001603

SEDE	SAN ANTONIO 2026	
PRIORIDAD	PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO ESCOLAR (PGIRE)	PLAN DE MANTENIMIENTO
sí	Dotación de los implementos para los botiquines de restaurante escolar y sede.	Cambio de tejas del aula de los grados 6 y 7 por que presentan goteras . 
sí	Reductores de velocidad	Cambio de tejas de la sala de lectura porque presentan goteras. 
sí	Falta de señalización Zona escolar	Revisión y mantenimiento de la cubierta del salón múltiple - grado octavo por presencia de humedad y goteras. 



Institución Educativa Municipal “EL CAMPANERO”

Decreto 0372 del 26 de Agosto de 2003

Resolución No 1814 del 21 de Abril de 2025

NIT: 814002486-8 DANE: 252001001603

sí	Señalizaciones de evacuación y emergencia	Cambio de tejas de la unidad sanitaria de hombres, que presenta humedad y goteras. 
sí		Arreglo y mantenimiento de las puertas de las unidades sanitarias.  



Institución Educativa Municipal “EL CAMPANERO”

Decreto 0372 del 26 de Agosto de 2003

Resolución No 1814 del 21 de Abril de 2025

NIT: 814002486-8 DANE: 252001001603

sí		Presencia de humedad en las paredes de los grados sexto y séptimo y sala de lectura.  
sí		Conexión de cables de energía expuestos en el salón del grado sexto y séptimo. 



Institución Educativa Municipal “EL CAMPANERO”

Decreto 0372 del 26 de Agosto de 2003

Resolución No 1814 del 21 de Abril de 2025

NIT: 814002486-8 DANE: 252001001603

sí		Mallas de la cancha de microfútbol en mal estado. 
		Vidrio quebrado en la grada de acceso al segundo piso. 
		Vidrio quebrado en el salón del grado sexto y séptimo. 



Institución Educativa Municipal “EL CAMPANERO”

Decreto 0372 del 26 de Agosto de 2003

Resolución No 1814 del 21 de Abril de 2025

NIT: 814002486-8 DANE: 252001001603

Piso del patio en mal estado.





Institución Educativa Municipal “EL CAMPANERO”

Decreto 0372 del 26 de Agosto de 2003

Resolución No 1814 del 21 de Abril de 2025

NIT: 814002486-8 DANE: 252001001603

SEDE	BELLAVISTA 2026	
PRIORIDAD	PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO ESCOLAR (PGIRE)	PLAN DE MANTENIMIENTO
Si	Señalizar la vía 	Señalización de las canchas 
Si	Encerrar el parque	Mantenimiento y reparación de la cocina del restaurante.




Institución Educativa Municipal “EL CAMPANERO”

Decreto 0372 del 26 de Agosto de 2003

Resolución No 1814 del 21 de Abril de 2025

NIT: 814002486-8 DANE: 252001001603





Institución Educativa Municipal “EL CAMPANERO”

Decreto 0372 del 26 de Agosto de 2003

Resolución No 1814 del 21 de Abril de 2025

NIT: 814002486-8 DANE: 252001001603

SEDE	SAN JOSÉ DE CASANARE 2026	
PRIORIDAD	PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO ESCOLAR (PGIRE)	PLAN DE MANTENIMIENTO
sí	Dotación de los elementos para el botiquín1-Dotación de los elementos para el botiquín 	Demarcación de la cancha de microfútbol. 
SI	Recarga de extintores 	Arreglo de la caja atrapa grasa del restaurante. 
SI	Capacitación para el buen uso de los extintores.	Algunos equipos portátiles y de mesa presentan algunas fallas no encienden. 



Institución Educativa Municipal “EL CAMPANERO”

Decreto 0372 del 26 de Agosto de 2003

Resolución No 1814 del 21 de Abril de 2025

NIT: 814002486-8 DANE: 252001001603

SI	Remarcar con pintura el punto de encuentro. 	Arreglo de las puertas de los baños de niños y niñas, y pintar las paredes y puertas, están en mal estado con óxido. 
SI	Colocar una alarma para los simulacros de emergencia 	Es necesario pintar las paredes de los salones por dentro ya que se encuentran en mal estado y necesitan pintura. 
SI		Un escritorio para la docente. El que hay está en pésimas condiciones. 
SI		Dos Mangueras para orinales de niños 



Institución Educativa Municipal “EL CAMPANERO”

Decreto 0372 del 26 de Agosto de 2003

Resolución No 1814 del 21 de Abril de 2025

NIT: 814002486-8 DANE: 252001001603

SI		Pintura para el letrero de la sede escolar. 
SI		Falta de vidrio en la ventana de aula de lectoescritura. 
SI		Bomba de agua para el inodoro. 



Institución Educativa Municipal “EL CAMPANERO”

Decreto 0372 del 26 de Agosto de 2003

Resolución No 1814 del 21 de Abril de 2025

NIT: 814002486-8 DANE: 252001001603

SEDE	ALTO CASANARE 2026	
PRIORIDAD	PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO ESCOLAR (PGIRE)	PLAN DE MANTENIMIENTO
sí	Dotación del recipiente para el botiquín 	 Goteras en el techo del salón 1.
	 Mejorar condiciones de baño externo	 Mantenimiento de la parte de atrás de la sede y colocar plástico para evitar desmoronamiento de tierra.



Institución Educativa Municipal “EL CAMPANERO”

Decreto 0372 del 26 de Agosto de 2003

Resolución No 1814 del 21 de Abril de 2025

NIT: 814002486-8 DANE: 252001001603

	 Cambiar ubicación de puerta de baños para personas con discapacidad.	 Mantenimiento de la caja atrapa grasa del restaurante.
	 Arreglo de lavamanos	Mantenimiento de techo de baños e instalar tanque de reserva para este espacio. 
		 Instalación de juegos en el espacio adecuado (arreglo en el mes de marzo de 2026).



LISTA DE NECESIDADES MOVILIDAD ESCOLAR 2026

1.1.1. INFRAESTRUCTURA INTERNA

Tabla 7. Hallazgos de infraestructura interna del colegio

SEDE	CENTRO
SITUACIÓN	DESCRIPCIÓN GENERAL
Gradas	El repello de las gradas está en mal estado, no tienen pasamanos y no hay rampas. 




Institución Educativa Municipal “EL CAMPANERO”

Decreto 0372 del 26 de Agosto de 2003

Resolución No 1814 del 21 de Abril de 2025

NIT: 814002486-8 DANE: 252001001603

SEDE	CENTRO
SITUACIÓN	DESCRIPCIÓN GENERAL
Gradas	La gradería de la cancha se encuentra en mal estado por deterioro del repello, lo cual ocasiona accidentes, como también hace falta pasamos en las gradas, siendo esto un riesgo para los estudiantes. 
Pasillos	Los pasillos de la sede Centro tanto en los bloques de preescolar, primaria y bachillerato se encuentran con obstáculos y desorganizados que dificultan la movilidad de los estudiantes. 



Institución Educativa Municipal “EL CAMPANERO”

Decreto 0372 del 26 de Agosto de 2003

Resolución No 1814 del 21 de Abril de 2025

NIT: 814002486-8 DANE: 252001001603

SEDE	CENTRO
SITUACIÓN	DESCRIPCIÓN GENERAL
Cancha	La cancha se encuentra en buen estado, es necesario quitar a su alrededor piedras, palos, escombros. 




Institución Educativa Municipal “EL CAMPANERO”

Decreto 0372 del 26 de Agosto de 2003

Resolución No 1814 del 21 de Abril de 2025

NIT: 814002486-8 DANE: 252001001603

SEDE	SAN ANTONIO
SITUACIÓN	DESCRIPCIÓN GENERAL
Gradas	Falta repello de las gradas de entrada a la sede. En las gradas internas de acceso al segundo piso falta señalización con flechas de subir y bajar. 
Pasillos	En el pasillo del primer piso frente al aula de informática está ubicado el punto ecológico, que dificulta la movilidad. 
Canchas	La cancha de microfútbol y patio escolar se encuentra en mal estado. 



Institución Educativa Municipal “EL CAMPANERO”

Decreto 0372 del 26 de Agosto de 2003

Resolución No 1814 del 21 de Abril de 2025

NIT: 814002486-8 DANE: 252001001603

SEDE	ALTO CASANARE
SITUACIÓN	DESCRIPCIÓN GENERAL
Gradas	 Falta colocar cinta antideslizante para escaleras.  El repello de las gradas del patio externo está en mal estado; no tienen rampas.
Pasillos	



Institución Educativa Municipal “EL CAMPANERO”

Decreto 0372 del 26 de Agosto de 2003

Resolución No 1814 del 21 de Abril de 2025

NIT: 814002486-8 DANE: 252001001603

SEDE	ALTO CASANARE
SITUACIÓN	DESCRIPCIÓN GENERAL
Canchas	 La cancha en el año lectivo se encuentra remodelada



Institución Educativa Municipal “EL CAMPANERO”

Decreto 0372 del 26 de Agosto de 2003

Resolución No 1814 del 21 de Abril de 2025

NIT: 814002486-8 DANE: 252001001603

SEDE	SAN JOSÉ DE CASANARE
SITUACIÓN	DESCRIPCIÓN GENERAL
Gradas	No aplica.
Pasillos	En el pasillo hay obstáculos como tanques, cajas, tarros, y presenta deterioro en el piso.
Canchas	La cancha de microfútbol no tiene la demarcación.



Institución Educativa Municipal “EL CAMPANERO”

Decreto 0372 del 26 de Agosto de 2003

Resolución No 1814 del 21 de Abril de 2025

NIT: 814002486-8 DANE: 252001001603

SEDE	BELLAVISTA
SITUACIÓN	DESCRIPCIÓN GENERAL
Gradas	No aplica
Pasillos	No aplica
Canchas	Instalar las canchas de baloncesto, demarcar la cancha.

1.1.2. ENTORNO DEL COLEGIO

Tabla 8. Hallazgos de infraestructura externa del colegio

SEDE	CENTRO
SITUACIÓN	DESCRIPCIÓN GENERAL
No existe señalización en el entorno de la institución educativa.	No hay señales que indiquen que hay presencia de estudiantes en los alrededores de la Institución Educativa.
No existen reductores de velocidad	La sede escolar no cuenta con los reductores de velocidad.



Institución Educativa Municipal “EL CAMPANERO”

Decreto 0372 del 26 de Agosto de 2003

Resolución No 1814 del 21 de Abril de 2025

NIT: 814002486-8 DANE: 252001001603

SEDE	SAN ANTONIO
SITUACIÓN	DESCRIPCIÓN GENERAL
Falta de reductores	No existen reductores de velocidad en las vías de acceso a la sede San Antonio. 
Letreros de señalización zona escolar	No existe señalización donde se informa a la comunidad acerca de la zona escolar y la presencia de los estudiantes en el sector. 



Institución Educativa Municipal “EL CAMPANERO”

Decreto 0372 del 26 de Agosto de 2003

Resolución No 1814 del 21 de Abril de 2025

NIT: 814002486-8 DANE: 252001001603

SEDE	ALTO CASANARE
SITUACIÓN	DESCRIPCIÓN GENERAL
Falta de reductores	No hay reductores de velocidad. Los diferentes carros, que en su mayoría son de carga, como los que transportan papa y leche, y las motos que pasan, circulan a grandes velocidades.
Letreros de señalización zona escolar	No existe señalización donde se informa a la comunidad acerca de la zona escolar y la presencia de los estudiantes en el sector. 
La entrada a la sede escolar está en malas condiciones.	

SEDE	SAN JOSÉ
SITUACIÓN	DESCRIPCIÓN GENERAL
No existen reductores de velocidad.	No hay reductores de velocidad. Los pocos carros y motos que pasan, lo hacen a grandes velocidades.



Institución Educativa Municipal “EL CAMPANERO”

Decreto 0372 del 26 de Agosto de 2003

Resolución No 1814 del 21 de Abril de 2025

NIT: 814002486-8 DANE: 252001001603

SEDE	SAN JOSÉ
SITUACIÓN	DESCRIPCIÓN GENERAL
Letreros de señalización zona escolar	En la sede escolar no hay letreros de señalización de zona escolar y la presencia de los estudiantes.
La entrada a la sede escolar está en malas condiciones.	Para acceder al interior de la sede escolar, se debe recorrer un camino en muy mal estado, está en desnivel y con muchas piedras que pueden ocasionar caídas en los niños.

SEDE	BELLAVISTA
SITUACIÓN	DESCRIPCIÓN GENERAL
No existen reductores de velocidad.	No hay reductores de velocidad. Los pocos carros y motos que pasan, lo hacen a grandes velocidades.
Letreros de señalización zona escolar	En la sede escolar no hay letreros de señalización de zona escolar y la presencia de los estudiantes.
La entrada a la sede escolar está en malas condiciones.	Para acceder al interior de la sede escolar, se debe recorrer un camino en muy mal estado, está en desnivel y con muchas piedras que pueden ocasionar caídas en los niños.